

メガミデバイス改造パーツ スノウボール 取扱説明書

説明書1.1版

パーツリスト 別途必要なもの あるとよいもの 組み立て方 キット情報

パーツリスト (全7パーツ+α)

- ☐ 胸部パーツ ☐ 胸部パーツ接続ジョイント
- ☐ スカート前 ☐ スカート後 ☐ スカート右 ☐ スカート左
- ☐ 胸部パーツ接続ジョイント土台
(1.4mm丸棒をご用意いただくと胸部パーツ接続ジョイントが作れます。)
- ☐ 3mm丸棒 (適量)

別途必要なもの


- ☐ 3mmのプラ丸棒 (コトブキヤ「MSG」「メガミデバイス」のランナーなど)
- ☐ 3mmの穴があけられるピンバイス
- ☐ 接着剤 (ポリウレタンに使用できるもの。瞬間接着剤などお好みで。)

あると良いもの

- ☐ 3mm軸の各種ジョイントパーツ (3mm軸を除いた長さが10mm程度) があると可動範囲が広がります
- ☐ 1.4mm~1.5mmの穴があけられるピンバイス

組み立て方


バリ・ゲート等処理します。パーツを中性洗剤で洗浄します。
図の矢印で示した箇所に記載の直径で穴を開けます。実線は貫通させません。破線は貫通させます。



胸部ジョイントパーツを胸部パーツに接着します。
メガミ本体と接続する1.4mm軸はメガミのキットを参考にちょうどいい長さに切断します。
※短めの方が良いです。またきつい場合は適宜軸を削ってください。

1.4mm径の真ちゅう線やプラ丸棒と
胸部パーツ接続ジョイント土台を接着して接続ジョイントが作れます。
レジンキャストより折れにくいのでおすすめ。

プラ丸棒はちょうどいい径が見つかりにくいので
コトブキヤ「M.S.G」プラユニット P121R シリンダー
のg1パーツをお勧めします。




3mm丸棒または市販の関節ジョイントをスカート後の中央の3mm穴に接続し、メガミ本体と接続します。

3mmプラ丸棒をスカート左、スカート右にそれぞれ通します。

スカート前とスカート後で挟み込み接続します。

スカート左、スカート右に通したランナーの長さを空けた穴の深さに合わせて調整してください。

メガミの色付きランナーを使用すれば塗装なしでいい感じの配色にできるかも。



お好みで各部を塗装します。

参考塗り分けは

- ・胸部の雪だるまの目、スカート前3つのボタン、スカート左右の外側、スカート後の溝：同じ色
- ・内部のフレームのようなもの（凸部分）：別の色
- ・そのほか：レジンキャストのまま

内部のモールドは濃い色で塗ると透けるのでいい方法を教えてください（なんと）

もちろん、全身ジャーマングレーも大歓迎だ（お好みでどうぞ）

組み立て見本



キット情報 メガミデバイス改造パーツ スノウボール
メガミデバイス用レジンキャスト製ガレージキット
原型制作:中元素@テトラードン
販売:テトラードン

欠品など購入後1か月以内に下記連絡先までご連絡ください。

e-mail：（購入時添付の説明書をご確認ください。）

*転売・中古などテトラードン以外の第三者から購入された場合はご対応できません。あらかじめご了承ください。